


U 盘 DOS 启动盘制作方法

- 1、下载 Rufus ([Rufus - 轻松创建 USB 启动盘](#)) 到 Windows 电脑。
- 2、U 盘插到电脑 Usb 接口，打开 Rufus 软件。
- 3、在“引导类型选择”菜单右边按钮点一下，打开可以看到有个 **FreeDOS**,如下图所示：




- 4、确认设备显示的是你的 U 盘，选择“FreeDOS”，然后点“开始”，如下图所示：




根据屏幕提示操作，直到完成。

5.把 X79-VG4 V2.2_001_2024-6-21 目录中文件复制到 U 盘



6.如果有插硬盘跟 U 盘时开机按 F7 或 F11 进入快速启动项,选择好对应 U 盘,自动进入 DOS 系统,如下图示:



如果主板上只插 U 盘开机直接运行就会自动刷 BIOS 完成。

```
- Erasing Flash Block [0x214000] - 100 percent complete
- Programming Flash [0x0214000] 80KB of 80KB
- Erasing Flash Block [0x233000] - 100 percent complete
- Programming Flash [0x0233000] 80KB of 80KB
- Erasing Flash Block [0x240000] - 100 percent complete
- Programming Flash [0x0240000] 4KB of 4KB
- Verifying Flash [0x0800000] 8192KB of 8192KB -
RESULT: The data is identical.
FPT Operation Successful.
```

刷新完成后，让主板重启后按 DEL 键进 BIOS，按 F9 回车载入优化值，然后按 F10 回车，保存退出！